



Fig. 1






Fig. 2












Fig. 3

Rollenausführung












Module zu CS9150

Fig. 4


Bandausführung










PROVED	O.G. FIG.		
вч	CLASS	SUBCLASS	
AFTSMAN			










9/33






Fig. 9

Fig. 10

2 Messerpositionen single wire processing	3 Messerpositionen single wire processing	2 Messerpositionen dual wire processing	
· <	$ \bigcirc \ll$	a) 💽	V-Messer
∘ ≪	· K	a) © \( \frac{\xi}{2}	Radius Messer
· *	· ¢		Radius Messer mit Schulter
० हि	O (		Formmesser
· [	0 [		Schlitzmesser
c) [0]	c) 💽		Trennmesser
b1) o [	b1) 💿 🗓	b1) o [	Flachmesser
ि द	ि 🗖		Flachmesser U-Form
b) [0 夏	b) 💿 🗉		Flachmesser Kontur
0	○ <u>□</u>	· []	Flachmesser mit Schulter
0			Flachmesser spez.

APPROVED O.G. FIG.
BY CLASS SUBCLASS
DRAFTSMAN

11/33

Fig. 11

-Antriebsmodul links mit Antriebsriemen -schwenkbare Führungseinheit





Fig. 12

- -Schneidemodul -Modul Y-Achse Verschiebung -Antriebsmodul rechts mit Antriebsriemen






Fig. 13

-Antriebsmodul links mit Antriebsriemen -schwenkbare Führungseinheit





Fig. 14




O.G. FIG. "PROVED CLASS SUBCLASS RAFTSMAN

15/33

Fig. 15

- -Schneidemodul
- -Modul Y-Achse Verschiebung -Antriebsmodul rechts mit Transportrollen



16/33

Fig. 16

## Abisolierlänge rechts grösser als 50mm





Fig. 17

## **Operations Screen**




- 1 Terminating
- 2 Coax Schlitzen
- 3 Coax Stufen
- 4 Cutter Abzug
- 5 Cutter Schlitzen
- 6 Cutter Stufen

Exit Sort Edit Paste Cut Exit



Fig. 18 1/2

18/33


















**Cutter Abzug** 



Terminating.

Koax Schlitz.

Koax Stufen.

ву

19/33

Fig. 18 2/2

क्ताने जनने

Cutter Schlitz.

2













































































































Cutter Stufen.

ဖ





















































Fig. 20a


Ende 1: Terminating: SPEWIR04.DS4



APPROVED O.G. FIG.
BY CLASS SUBCLASS
DRAFTSMAN

20/33

ig. 19



Koax Schlitz.

Stopping.

Cutter Schlitz.


;

DRAFTSMAN

O.G. FIG. CLASS SUBCLASS

21/33


Fig. 20b



SPEWIR05.DS4, SPEWIR06.DS4, SPEWIR07.DS4


Ende 2: Koax Schlitz:

Empfohlene Operationen:



Ende 3: Koax Stufe: SPEWIR08.DS4, SPEWIR09.DS4

Fig. 20c



Ende 4: Cutter Abzug: SPEWIR12.DS4, SPEWIR13.DS4




Fig. 20d

Ende 5: Cutter Schlitzen:

s. unter Koax Schlitzen

Ende 6: Cutter Stufen: s. unter Koax Stufen

Mittelteil 1: Stopping: SPEWIR14.DS4

Grundoperation:




Fig. 20e 1/2

Grundoperation:


Mittelteil 1: Marking:


SPEWIR15.DS4


πext


Weitere Operationen: -

SPEWIR10.DS4, SPEWIR11.DS4 Mittelteil 3: Koax Fenster:










ACT OF THE REST WENT OF THE PERSON OF THE PE



29/33





Fig. 26

Fig. 25

30/33



31/33






Fig. 29



32/33



33/33




Fig. 27

Fig. 32